

# MalpensaNews

## Urto con la pista al decollo, il volo per San Paolo del Brasile rientra a Malpensa


Roberto Morandi · Tuesday, July 9th, 2024

Stato d'allarme all'aeroporto di [Milano Malpensa](#) per il **rientro in emergenza del volo Latam 8073 per San Paolo del Brasile**.

Il volo è decollato alle 13.30 di pomeriggio di martedì 9 luglio, in decollo si sarebbero **viste scintille dal velivolo e perdita di alcuni detriti sulla pista 35L**, la pista di decollo sinistra – direzione Nord – in quel momento in uso.

Il velivolo – un Boeing 777 – ha effettuato due virate circolari sopra la zona tra Abbiategrasso e Vigevano e poi una serie di ampi giri (*holding*) sopra Santhià, nel Vercellese, per scaricare carburante in quota prima del **rientro sullo scalo milanese**.

Nel frattempo **erano stati messi in preallerta i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso 118**, dalla Croce Rossa di Gallarate.



**Fino alle 18 lo scalo opererà solo sulla pista 35R, mentre le ispezioni sulla pista 35L si prolungheranno fino a mezzanotte.**

Gli appassionati di aviazione di AeroportiLombardi hanno pubblicato uno scatto del velivolo, danneggiato in coda.



Appassionati di aviazione hanno fotografato anche la fase di scarico del carburante (*fuel dumping*) durante le virate sopra il Vercellese, effettuata per alleggerire il velivolo in atterraggio e ridurre i rischi del rientro. Questa operazione viene effettuata a quote sufficienti perché il carburante venga disperso senza ricadere al suolo in concentrazioni troppo alte (la foto è stata diffusa sui social da Nicola Ferrarotti).



La tipologia di incidente è definita **“tail strike“**, un contatto tra la coda dell’aeromobile e la pista.

Il video dell’incidente tail strike a Milano Malpensa

This entry was posted on Tuesday, July 9th, 2024 at 3:01 pm and is filed under [Aeroporto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.